
Assembly instruction Series MMCX 0000241538



Old instruction No. 9128 16_MMCX-50-2-2 Connector type: soldered Inner conductor contact:

K_02252_D Suitable cables: **Outer conductor contact:** crimped

Parts list connector:



Assembly steps:

Picture	Process	Feature / Check	Tools required
A 2.1	Slide ferrule A onto cable. Prepare cable according to diagram.	Do not damage inner conductor, dielectric and braid of cable.	Stanley blade Scissors
A B	Splay out braid and insert cable in connector body B.	Ensure that braid lies above the crimp neck.	
A X B	Slide ferrule A over braid and crimp. Solder inner conductor to contact at X.	Crimp as close to connector body B as possible.	Crimp tool : Cavity A 1, 2 A (red) Soldering iron Solder
A C B	Place cover C on rear aperture of body B. Press cover C into body B.		Cap assembly tool 74_Z-0-0-225

The cable assembly of R.F. connectors can only be done by well trained assembly stuff and suitable assembly equipment. Huber+Suhner's skilled stuff and specialised equipment are available to carry out complete R.F. lead-assembly on your behalf. We mount your connectors on cables at economic prices! Please contact our representative for further details of this service.

Revision	В
Date	31.08.06
Initiator	4952/srm


Montageanleitung Serie MMCX 0000241538

Alte Nr. der Anleitung 9128



Verbinder-Typ:	16_MMCX-50-2-2	Innenleiter Kontaktierung:	gelötet
Geeignete Kabel:	K_02252_D	Aussenleiter Kontaktierung:	geklemmt

Stückliste Verbinder:



Montage Schritte:

Bild	Prozess	Merkmal / Prüfung	Werkzeuge
A 2.1	Hülse A auf Kabel schieben. Kabel gemäss Figur abisolieren.	Innenleiter, Dielektrikum und Abschirmung nicht beschädigen.	Stanley Messer Schere
A B	Abschirmung leicht aufspreizen und Kabel in Gehäuse B einführen.	Abschirmung muss über dem Krimphals liegen,	
A X B	Hülse A über Abschirmung schieben und crimpen. Innenleiter vom Kabel mit Kontakt bei X verlöten.	Hülse A so nahe am Gehäuse B wie möglich crimpen.	Krimpwerkzeug : Aussparung A 1, 2 A (rot) Lötkolben Zinn
A C B	Deckel B auf die Öffnung am Gehäuse B plazieren. Deckel C einpressen.		Deckel- Montagewerkzeug 74_Z-0-0-225
Die Montage von HF-Verbindern kann nur durch geschuber+Suhner verfügt über ausgebildete Fachkräfte und beitungen. Wir montieren Ihre Verbinder zu wirtschaftlig	nd rationelle Einrichtungen zur Her	stellung kompletter HF-Verbindur	Version B Datum 31.08.06 Erstellt 4952(erm

leitungen. Wir montieren Ihre Verbinder zu wirtschaftlichen Preisen! Wenden Sie sich an unsere Vertreter.

Erstellt

4952/srm